

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून,
प्रगति तालिका (भूआभियांत्रिकी)

वर्ष 2010–11

जनपद चमोली

क्रम संख्या	कार्य/योजना	वर्ष (2010–11)												कुल योग
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भवन	2	1	2	2	5	1	—	—	—	1	1	2	17
2	सड़क/मार्ग	1	2	5	2	—	—	1	1	2	2	—	—	16
3	पुल/बांध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
4	पेयजल योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5	नहर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	भूस्खलन	7			2		20	20	4	11	22	2		88
7	विद्युत टावर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	विविध	—	1	—	1	—	1	—	—	4	—	—	12	19
योग		10	4	7	7	5	22	21	5	17	27	3	14	142

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून,
प्रगति तालिका (भूआभियांत्रिकी)

वर्ष 2010–11

जनपद रुद्रप्रयाग

क्रम संख्या	कार्य/योजना	वर्ष (2010–11)												कुल योग
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भवन	1						5		1		6	2	15
2	सड़क/मार्ग													
3	पुल/बांध													
4	पेयजल योजना													
5	नहर													
6	भूस्खलन							1			1			2
7	विद्युत टावर													
8	विविध													
योग		1						6		1	1	6	2	17

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में निस्तारित किये गये प्रकरणों की सूची:-

भवन :

1. जनपद चमोली, विकासखण्ड थराली के ग्राम कई पैटी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
2. जनपद व तहसील चमोली के बिरही नदी धाटी में निजमूला राजकीय होमोपैथिक चिकित्सालय के मुख्य भवन निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
3. जिला कारागार, रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु ग्राम रैतोली, पटवारी क्षेत्र पुनाड़ के क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
4. जनपद एवं तहसील चमोली के पटवारी वृत्त पपडियाणा के स्थान गोपेश्वर स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय के आवासीय/अनआवासीय भवनों के निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
5. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड पोखरी के ग्राम चमेठी, पटवारी क्षेत्र, पोखरी में राजकीय शाखा पुस्तकालय के अनाआवासीय/आवासीय भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
6. जनपद एवं तहसील चमोली के मुख्यालय, गोपेश्वर में स्थित स्टेडियम परिसर के उत्तर पश्चिम में दो मंजिला स्टोर भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
7. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आठवीं वाहिनी को लामबगड़ के समीप खीरौं गांव की सीमान्तर्गत खसरा खतौनी संख्या 5 के खसरा संख्या 1635, मध्ये 0.112 है 0 भूमि में स्टेजिंग कैम्प/आवागमन शिविर के निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
8. जनपद व तहसील चमोली स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समीप जिला निर्वाचन, पंचास्थानि कार्यालय के भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
9. जनपद व तहसील चमोली के क्षेत्रान्तर्गत राजकीय जूनियर हाईस्कूल गौणा (दशोली) के उच्चीकरण हेतु किरथूबगड़ गौणा क्षेत्रान्तर्गत भवन निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
10. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड ऊखीमठ के ग्राम भीरी में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के आवासीय भवनों के निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
11. जनपद रुद्रप्रयाग व तहसील जखोली क्षेत्रान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैनोली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
12. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तहसील रुद्रप्रयाग के समीप ग्राम सांदर सीमान्तर्गत होमगार्डस कार्यालय के भवन निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
13. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तहसील रुद्रप्रयाग के समीप ग्राम सांदर सीमान्तर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के आवासीय/अनआवासीय भवनों के निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
14. जनपद रुद्रप्रयाग व तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत गुप्तकाषी में प्रस्तावित सहकारी बैंक की शाखा हेतु भवन निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

15. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम रत्डा के सीमान्तर्गत प्रस्तावित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, रत्डा के भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
16. जनपद चमोली, तहसील गैरसैण के ग्राम सलियाणा पटवारी क्षेत्र गैरसैण में पुलिस थाना के आवासीय/अनआवासीय भवन के निर्माण हेतु चयनित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
17. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत बेराधार स्थित षहीद मोहन सिंह राजकीय जूनियर हाईस्कूल, बेराधार स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
18. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड ऊखीमठ के न्याय पंचायत के अटल आदर्श ग्राम डंगवाड़ी में किसान सूचना केन्द्र स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
19. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड ऊखीमठ के न्याय पंचायत अटल आदर्श व ग्राम मनसूना में सूचना केन्द्र कृषि बीज कार्यालय व गोदाम निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
20. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग, विकासखण्ड अगस्त्यमुनि न्याय पंचायत अगस्त्यमुनि के ग्राम नाकोट में पुलिस चौकी के पीछे/वन विश्राम गृह मोटर मार्ग के नीचे/उत्तर में स्थित कृषि बीज/भण्डारण भवन निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
21. जनपद रुद्रप्रयाग, विकासखण्ड अगस्त्यमुनि, न्याय पंचायत, सतेराखाल के अटल आदर्श ग्राम बेला मं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला/कार्यालय भवन निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
22. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के ग्राम तिमली (बाजार से 50 मीटर पूर्व) में प्रस्तावित कृषि निवेश केन्द्र निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
23. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व न्याय पंचायत जखोली के बजीरा मध्ये चेपच्चारी तोक में प्रस्तावित गोदाम व कृषि निवेश केन्द्र/कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
24. जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर स्थित ग्राम ग्वीलों के वन पंचायत खसरा संख्या 51, रक्बा 3.550 हैं 0 मध्ये 0.04 हैं 0 भूमि में कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण ।
25. जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर स्थित निर्माणाधीन बस स्टैण्ड हेतु यात्री प्रतीक्षालय एवं बुकिंग कार्यालय भवन निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण ।
26. जनपद रुद्रप्रयाग में पुनाड़ क्षेत्रान्तर्गत पुलिस कार्यालय के अनावासीय भवन निर्माण हेतु स्थल के भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में ।
27. जनपद रुद्रप्रयाग में तिलड़ी क्षेत्रान्तर्गत आई० बी० (इंटेलिजेंश ब्यूरो) के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण हेतु स्थल के भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में ।

भूस्खलन :

1. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के ग्राम पइंया चोरमी के 14 परिवारों को ग्राम पइंया चोरमी के खसरा संख्या 262 में स्थापन/पुर्नवास हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
2. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के ग्राम पइंया चोरमी के प्रभावित 12 परिवारों को बाड़ागांव के खसरा संख्या 1052 में स्थापन/पुर्नवास हेतु का भूगर्भीय निरीक्षण।
3. जनपद चमोली, उपतहसील घाट के ग्राम खुनाणा मध्य क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन/भूधसाव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
4. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ, ग्राम दाढ़मी के भूस्खलन, भूधसाव, अतिवृष्टि व बादल फटने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/स्थापन हेतु कुराला तोक का भूगर्भीय निरीक्षण।
5. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत जोषीमठ-मलारी मोटर मार्ग के 12 किमी० स्टोन के समीप ग्राम ढाक बाजार में बसे ग्रामवासियों के क्षतिग्रस्त आवासीय भवन व स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
6. जनपद चमोली, उपतहसील घाट के ग्राम चरी, पो० औ० काण्डई, पटवारी वृत्त माणखी में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
7. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत एन०टी०पी०सी० प्रोजेक्ट की पावर टनल, सर्ज सॉफ्ट, पहुँच मार्ग व पावर हाउस से ग्राम सेलंग को विस्फोटाकों से उत्पन्न खतरे को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम व क्षेत्रान्तर्गत के भूभाग की संयुक्त भूगर्भीय का निरीक्षण।
8. जनपद व तहसील चमोली के पीपलकोटी स्थित जवाहर नगोदय विद्यालय में निर्माणाधीन/निर्मित छात्रावास/भवनों के पीछे पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
9. जनपद व तहसील, चमोली के ग्राम बालखिला के ऊपर/पश्चिम में अवस्थित बोल्डर के खिसकने से सम्भावित क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
10. जनपद व तहसील चमोली, उपतहसील व विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पेरी के पल्टिंगधार (ग्वालकुड़ी) में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
11. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग, गौचर क्षेत्रान्तर्गत गौचर पॉलिटेक्निक परिसर के नीचे/उत्तर पश्चिम में हुये भूस्खलन स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
12. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत बिरही गंगा हाइड्रो पावर प्राप्ति० को परियोजना के निर्माण स्थल, पावर हाउस, सर्ज साप्ट, टनल के समीप व ऊपर/उत्तर पूरब में अपस्लोप में पड़ी दरारों से भूस्खलन होने को रोकने हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
13. जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली के बण्ड क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण गडोरा (घटगाड़ गदेरे) से गडोरा ग्राम के निचले/उत्तर पश्चिम में नाले द्वारा कटाव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
14. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग, गौचर क्षेत्रान्तर्गत वर्षाकाल में अतिवृष्टि के कारण पहुँच मार्ग, राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर व समीपवर्ती क्षेत्र में हुये भूस्खलन/भूधसाव, मृदा व डेबरी क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

15. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम लिंगड़ी में दिनांक 31.08.2010 की रात 11:30 बजे हुये अतिवृष्टि/बादल फटने से हुये डेबरी फलो/मड़ फलो व नाला वाष स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
16. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम लिंगड़ी के समीपवर्ती ग्राम रवमुला में अतिवृष्टि से हुये भूस्खलन/मडफलो स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
17. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम लिंगड़ी के समीपवर्ती ग्राम ओडर में अतिवृष्टि/मड़ फलो से प्रभावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
18. जनपद चमोली, तहसील थराली (देवाल) के खडसिमार (ineyk) में अतिवृश्टि से हुये तीव्र (स्थानीय) धसांव से प्रभावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
19. जनपद व तहसील चमोली की उप तहसील घाट के अन्तर्गत ग्राम लांखी अनूसूचित बस्ती में हो रहे भूस्खलन प्रभावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
20. जनपद व तहसील चमोली की उप तहसील घाट के अन्तर्गत ग्राम सरपाणी में भूस्खलन से प्रभावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
21. जनपद चमोली व तहसील पोखरी के गौदी (गिवांला), तोक दवियाणा ग्राम क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए भूस्खलन/भूधंसाव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
22. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के क्षेत्रान्तर्गत पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग के 17 किमी0 पर निगोल नदी के बांये तट पर रयांसू के निकट भूस्खलन तथा निगोल नदी के दांये तट पर सलना ग्राम क्षेत्रान्तर्गत हो रहे भूधंसाव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
23. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के देवरखाल-उडामाण्डा व अन्न भण्डार गोदाम मे परिसर व पहुँच मार्ग में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
24. जनपद चमोली, तहसील पोखरी ग्राम पोखठा व समीपवर्ती भूभाग स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
25. ग्रामसभा पोखठा के मुल्यखोला तोक में सक्रिय भूस्खलन/भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
26. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के अन्तर्गत ग्राम बंगथल में हो रहे भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
27. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के गैस गोदाम, पोखरी स्थल, समीपवर्ती व रोड़ के निकट हो रहे भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
28. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग, गौचर क्षेत्रान्तर्गत गौचर पॉलिटेक्निक परिसर के नीचे/उत्तर पश्चिम में हुये भूस्खलन स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
29. जनपद चमोली व तहसील थराली के ग्राम भ्याड़ी, त्यूला के नीचे/पूरब में हो रहे हरमनी भूधसांव/भूस्खलन स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
30. जनपद व तहसील चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर स्थित घिंघराण रोड़ के ऊपर/पश्चिम में नगर पालिका के दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त बस अड्डे के पुर्ननिर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
31. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोखठा परिसर व सरणा मोहला के समीपवर्ती क्षेत्र में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

32. जनपद चमोली, तहसील पोखरी में थाना पोखरी के निर्माणाधीन आवासीय भवनों व समीपवर्ती क्षेत्रों में हो रहे मड़/मृदा/डेबरी फलो स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
33. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गांधीनगर ग्राम के ऊपर/समीप हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
34. जनपद चमोली व तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0), कर्णप्रयाग व उससे लगे अम्बेडकर ग्राम के ऊपर/उत्तर-उत्तर पूरब में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
35. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत सलूड़डुंग्रा के ग्राम सलूड़डुंग्रा के थेकुड़ी, भूमियाल, झड़कोट तोक में अतिवृष्टि से स्थल पर भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
36. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के अन्तर्गत ग्राम हरिशंकर में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
37. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के अन्तर्गत ग्राम गनियाला में भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
38. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ-मलारी मोटर मार्ग के लगभग 03 किमी0 स्टोन पर मोटर मार्ग के ऊपर/पश्चिम में ग्राम परसारी के पूनागैर नामक तोक में हो रहे भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
39. जनपद व तहसील चमोली के पठियालधार के समीप मोटर मार्ग के नीचे/दक्षिण में अतिवृष्टि के कारण भूधसांव/आवासीय भवनों को हुयी क्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
40. जनपद व तहसील चमोली के ग्राम नगर टंगसा के तल्ला नगर नामक तोक में अतिवृष्टि से हुये भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
41. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम किमोठा के आन्तरी तोक स्थल में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
42. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के स्थल देवस्थान में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
43. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नौठा थाली में पोखरी-मोहन खाल मोटर मार्ग के किमी0 05 के समीप दिनांक 17.09.2010 से 20.09.2010 तक हुई अतिवृष्टि से भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
44. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के पटवारी वृत्त रडुवा के ग्राम पंचायत जौरासी के विभिन्न तोकों में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
45. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम जिलासू स्थल के मड़/डेबरी फलो की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
46. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के सरणा चार्ह ग्रामस्थल के समीप/लगभग ऊपर अतिवृष्टि से हुये भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

47. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम तमुण्डी में दिनांक 17.09.2010 से दिनांक 20.09.2010 को अतिवृष्टि से हुये क्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
48. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम काण्डई खोला तोक में अतिवृष्टि से हुये भूक्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
49. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम इज्जर क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुये क्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
50. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम सिमखोली/मींगण गांव में अतिवृष्टि से हुये क्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
51. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के पटवारी वृत्त रडुवा के ग्राम पंचायत सलना में बूंगा नामक तोक में हो रहे भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
52. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा बड़ागांव के ग्राम खरोड़ी नामक तोक में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
53. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के ग्राम द्वींग तपोण के अन्तर्गत तिरोसी तोक में विगत भारी वर्षा से हुये क्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
54. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ–मलारी मोटर मार्ग के ऊपर ग्राम मेरग (गणेशपुर) में बी0आर0ओ0 के रोड़ कटाव के कारण हो रहे भूधसांव की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
55. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के ग्राम नागजई क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि व भारी वर्षा से जाख मखनी नामक तोक में हुये भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण ।
56. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम एरास के सेम वल्ला तोक (उत्तरी–उत्तर पश्चिमी) क्षेत्रान्तर्गत हो रहे भूधसांव/भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
57. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम एरास के तोक सेमपल्ला (पूरब–पूरब दक्षिणी) क्षेत्रान्तर्गत हो रहे भूधसांव/भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
58. जनपद चमोली व तहसील पोखरी के ग्राम सभा झिलोटी, राजस्व ग्राम कोलड़ा के दो परिवार (अनुसूचित जनजाति बस्ती) भवन व गोषालाओं के ऊपर/पश्चिम में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
59. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्राम एरास मुख्य (तोक सेम के ऊपर) में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
60. जनपद व तहसील चमोली के गोपेश्वर स्थित कुण्ड कालोनी क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज गोपेश्वर के पीछे/उत्तर पश्चिम में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
61. जनपद चमोली, तहसील थराली के निर्माणाधीन नन्दकेशरी–ग्वालदम मोटर मार्ग के कि0मी0 1.000 से जोला मोटर मार्ग (पूर्व एल0बी0आर0) बाइफरकेषन से लगभग 200 मीटर दूरी पर हो रहे भूधसांव/भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।

- 62- Geological Inspection Report of Baragaon, the proposed rehabilitation site area of landslide affected Kharori village.
- 63- Geological inspection report of proposed rehabilitation site Karansa-Silingi Tokes for landslide affected area of village Lyari and Thaina.
- 64- Geological inspection report of landslide affected area, a part of village Talla Barginda.
- 65- Geological inspection report of landslide affected area Bhallakhola Toke a part of Devgram village.
- 66- A geological report of proposed rehabilitation area of Kunjani Toke/Udnadhar for landslide affected area Mallagaon of Kalgot village, Pangtoli, Gwad and Uchogwad.
- 67-A geological note on landslide affected area of Dhaman, Bishona Tokes and adjacent area of village Dummak, Tehsil Joshimath, Distt. Chamoli.
- 68-The geological inspection report on proposed rehabilitation site Nag MangraToke (Nandyu/Nanda Devi Tample Toke) for landslide affected Mallagaon Toke, Bardna and others village Kalgot.
- 69-A geological report of proposed rehabilitation area of Kunjani Toke/Udnadhar for landslide affected area Mallagaon of Kalgot village, Pangtoli, Gwad and Uchogwad.
70. जनपद चमोली व तहसील गैरसैण के अन्तर्गत ग्राम बिचली कुशरानी व समीपवर्ती क्षेत्र में अतिवृष्टि से हो रहे भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
71. जनपद चमोली व तहसील गैरसैण के अन्तर्गत ग्राम कुमारखोली स्थित अखोड़ गदेरा में अतिवृष्टि से हो रहे भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
72. जनपद चमोली व तहसील गैरसैण के अन्तर्गत ग्राम कुमोली में अतिवृष्टि से हो रहे भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
73. जनपद चमोली व तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम रैन में अतिवृष्टि से हुयी क्षति की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
74. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम हंसकोटी घटगाड़ तोक में हुये अतिवृष्टि से भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
75. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम केवर तल्ला में हो रहे भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
76. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम बेड़गांव में अतिवृष्टि से हुये भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

77. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम सूना स्थित कुलाड़ी तोक में अतिवृष्टि से हुये भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
78. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम कुनीपार्था के बूला तोक में अतिवृष्टि से हुये भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
79. जनपद चमोली, तहसील पोखरी के ग्रामसभा गिरसा के अन्तर्गत तोक (मोहल्ला) कपस्वाड़ी एवं हणज तोक में भूस्खलन प्रभावित / मड डेबरी फलो की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
80. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम धरा तल्ला/मल्ला में हो रहे भूधसांव / अतिवृष्टि स्थलों की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
81. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के दियारकोट ग्राम के सम्भावित भूस्खलन से प्रभावित एस०सी० बस्ती की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
82. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम शैल (बसन्तपुर ग्राम) में रोड कटाव / डेबरी फलो की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
83. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के ग्रामसभा डिम्मर के रयाल तोक में भूस्खलन से प्रभावित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
84. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग गैरोली तल्ली में हो रहे भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
85. जनपद चमोली, तहसील थराली के थराली बाजार के पञ्चम में हो रहे भूधसांव स्थल नासिर बाजार, भेंटा व देवराड़ा नाले की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
86. जनपद चमोली, तहसील थराली के झूणकधार तोक (ग्रामसभा देवराड़ा) के नीचे/दक्षिण पूरब में हो रहे भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
87. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम सरकोट की धौड तोक में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
88. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम अद्दू के क्षेत्रान्तर्गत हो रहे भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
89. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम स्यान किशनपुर, पटवारी वृत्त थापली में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
90. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम बगोली के पूरब दिशा में पिण्डर नदी से लेकर पताल तोक तक हो रहे भूधसांव क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
91. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित ग्राम पूर्णा, विकासखण्ड देवाल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।
92. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के मंगोली ग्राम के ऊपर/पूरब में तीव्र एस्कार्पमेन्ट से चट्टानों के गिरने/लुढ़कने/यिसकने की संयुक्त भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।

93. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम ल्वाणी के नीचे/दक्षिण पूरब में हो रहे भूस्खलन स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
94. जनपद चमोली, तहसील थराली के ग्राम वाण के कई स्थानों पर भूस्खलन/भूधसांव स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।

सड़क / मार्ग :

1. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत भ्यूंडार गंगा लघु जल विद्युत परियोजना (24.3 मेगावाट) के निर्माण में पहुँच मार्ग एवं अन्य संगठक के निर्माण हेतु अतिरिक्त वन भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
2. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत कुरकुटी—गमशाली—नीती मोटर मार्ग के किमी0 0.00 से किमी0 20.00 किमी0 तक पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के विस्तारीकरण/चौड़ीकरण (डबललेन) हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
3. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 में प्रस्तावित नारायणबगड़—भगोती मोटर मार्ग के किमी0 08 से गडसिरा तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
4. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित गढोरा—अमरपुर—रैतोली—कम्यार तक 04 किमी0 मोटर मार्ग समरेखण के भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।
5. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित बालखिला पुल से सिरौं—कठूड़ तक 05 किमी0 मोटर मार्ग समरेखण के भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।
6. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित घुड़साल—सैकोट तक 01 किमी0 मोटर मार्ग समरेखण के भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।
7. जनपद व तहसील चमोली में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 के किमी0 स्टोन 446 के पीपलकोटी से सल्ला—कम्यार—किरुली तक 11 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
8. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 में प्रस्तावित नारायणबगड़—भगोती मोटर मार्ग के किमी0 08 से ग्राम झिझोड़ी तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
9. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग—नन्दप्रयाग तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—58 के (किमी0 399.000 से किमी0 419.000 तक) चौड़ीकरण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
10. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम में स्वीकृत द्वींग—तपोण मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याप्ति।
11. जनपद चमोली व तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत सरस्वती घाटी में रत्ताकोना—माणापास (लम्बाई लगभग 15 किमी0), सामरिक महत्व के मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

12. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत राज्य राजमार्ग संख्या-11 के किमी 87.000 (ग्वालदम) से किमी 97.000 (घण्डियालधार) तक मोटर मार्ग विस्तारीकरण/चौड़ीकरण हेतु 13.120 हैक्टेयर वन भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
13. जनपद चमोली, उपतहसील घाट के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घाट-थराली मोटर मार्ग के किमी 13.000 स्टोन से ग्राम स्थारी तक मोटर मार्ग समरेखण (लम्बाई 2.20 किमी) स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
14. जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VIII के अन्तर्गत धुर्मा-कुन्डी मोटर मार्ग के किमी 2.000 स्टोन से मोखमल्ला मोटर मार्ग समरेखण (लम्बाई 4.45 किमी) स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
15. जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्वालदम-सिमली राज्य राज्यमार्ग सं-11 के किमी 127.000 (पन्ती) से किमी 140.000 (बगोली) तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
16. जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली-ग्वालदम राज्य राज्यमार्ग सं-11 के किमी 97.000 (घण्डियालधार) से किमी 127.000 (पन्ती) तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण हेतु 21.166 हैं प्रस्तावित वन भूमि स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।

विविध :

1. बिरही गंगा हाइड्रो पावर प्राप्तियोजना के निर्माण हेतु पूर्व में हस्तान्तरित भूमि के अतिरिक्त ग्राम बिरही, पटवारी क्षेत्र गौणा, तहसील चमोली के अन्तर्गत खसरा संख्या 1537, मध्ये रकबा 0.020 हैं एवं खसरा संख्या 1543 मध्ये रकबा 0.065 हैं, कुल रकबा 0.085 हैं भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
2. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ के अन्तर्गत खिराव गंगा लघु जलविद्युत परियोजना के निर्माण स्थलों की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
3. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड पोखरी के स्थल हाफला गाड पर लघु जल विद्युत परियोजना, हाफला (200 किलोवाट) ग्राम जाखमल्ला के निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
4. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत नगरपालिका, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित जलोत्सारण योजना में एस0टी0पी0 भीमतला के निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
5. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत नगरपालिका, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित जलोत्सारण योजना भीमतला में एस0टी0पी0 के निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
6. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत नगरपालिका, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित जलोत्सारण योजना में एस0टी0पी0 नव चमोली बस स्टैण्ड के समीप/नीचे स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।
7. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत नगरपालिका, गोपेश्वर द्वारा प्रस्तावित जलोत्सारण योजना में एस0टी0पी0 हेतु चमोली-मठ मोटर मार्ग के अलकनन्दा नदी के समीप स्थित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याहन।

8. जनपद चमोली में वर्ष 2010–11 में दैवीय आपदा (अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, हिमस्खलन आदि) से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्षतिग्रस्त सरकारी विभागीय परिसम्पत्तियों व उन पर किये गये व्यय विवरण की जांच/रैण्डम चैकिंग।
- a- नलगांव–नारायणबगड़ पैदल मार्ग के कि०मी० ०६ हेक्टोमीटर ०२–०४ में क्षतिग्रस्त मार्ग का पुर्ननिर्माण।
 - b- मींगगदेरा–गढ़कोट हल्का मोटर वाहन मार्ग में क्षतिग्रस्त तीन दीवारों का निर्माण कार्य।
 - c- नारायणबगड़–भगोती मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों का निर्माण कार्य।
 - d- नारायणबगड़–चोपता मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त दीवारों/कॉजवे का निर्माण कार्य।
 - e. बच्चीबैण्ड से सकलियाना तोक में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण।
 - f- मल्ली गैरोली में सुगढ़ गदेरा पर क्षतिग्रस्त पुलिया एवं दीवार निर्माण पुर्ननिर्माण कार्य।
 - g. ग्राम पंचायत पालछुनी के परखाल तोक में क्षतिग्रस्त मार्ग व सुरक्षा दीवारों का पुर्ननिर्माण।
 - h- ग्राम पंचायत मानूर से मंगोरा गदेरा तोक तक क्षतिग्रस्त मार्ग पुर्ननिर्माण कार्य।
 - i- ग्राम पंचायत भगोती में मन्दिर से चैकोली तोक तक क्षतिग्रस्त मार्ग व सुरक्षा दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
 - j. ग्राम पंचायत नारायणबगड़ से मठालीबगड़ क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।
 - k- ग्राम पंचायत बैथरा में ददोरागाड़ तोक में क्षतिग्रस्त आर०सी० पुलिया का पुर्ननिर्माण कार्य।
 - l- ग्राम पंचायत कुलसारी में धरामल्ला से गोपीराम के भवन तक क्षतिग्रस्त मार्ग में खंडिजा व सुरक्षा दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य।

पेयजल :

1. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग में कालेश्वर–कर्णप्रयाग स्थित रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के अन्तर्गत नलकूप एवं पेयजल योजना निर्माण, भण्डारण टैंकों, आपूर्ति सिस्टम व समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

पुल :

1. जनपद चमोली के प्रस्तावित मण्डल–अनुसुया देवी माता मन्दिर मोटर मार्ग के ०/४० क्रॉस सेक्सन, अमृतगंगा पर प्रस्तावित स्टील गर्डर मोटर पुल के निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।