

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून,
प्रगति तालिका (भूअभियांत्रिकी)

वर्ष 2011–12

जनपद चमोली

क्रम सं0	कार्य/योजना	वर्ष (2011–12)												कुल योग
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भवन	4	1	—	1		1	—	—	—	1	—	11	19
2	सड़क/मार्ग	3	—	—	1	4		—	—	—	—	—	—	8
3	पुल/बांध	—				1		—	—	—	—	—	—	1
4	पेयजल योजना	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
5	नहर	—	1		—	—		—	—	—	—	—	—	1
6	भूस्खलन	—	8	2	—	—	4	4	5	2	—	3	—	28
7	विद्युत टावर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	विविध	17	1	2	1	—	—	—	1	1	1	—	1	25
योग		24	13	5	3	5	6	4	6	3	2	3	12	86

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून,
प्रगति तालिका (भूअभियांत्रिकी)

वर्ष 2011–12

जनपद रुद्रप्रयाग

क्रम सं0	कार्य/योजना	वर्ष (2011–12)												कुल योग
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भवन			7	1			2					3	13
2	सड़क/मार्ग													
3	पुल/बांध													
4	पेयजल योजना													
5	नहर													
6	भूस्खलन				8	4						2		14
7	विद्युत टावर													
8	विविध													
योग				7	9	4		2				2	3	27

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में निस्तारित किये गये प्रकरणों की सूची:-

भवन :

01. जनपद व तहसील चमोली में 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम मैठाणा के बगड़ नामक तोक में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
02. जनपद चमोली, उपतहसील घाट के अन्तर्गत पुलिस चौकी घाट के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम नागबगड़ उर्फ फरखेत के सीमान्तर्गत श्री कोटधार नामक स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
03. जनपद चमोली, उपतहसील घाट के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाट के भवन निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
04. जनपद चमोली, तहसील गैरसैण में प्रस्तावित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
05. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कॉलेज, उर्गम के भवन निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
06. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा ग्राम सुमाड़ी में वृद्धआश्रम के निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
07. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा मयाली में आश्रम पद्धति विद्यालय भवन, छात्रावास एवं कार्यालय निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
08. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कॉलेज, सिद्धसौँड में हाईस्कूल मुख्य भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
09. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील व विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा सिद्धसौँड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) के भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
10. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा थाती बड़मा के दिगदार में प्रस्तावित आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
11. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
12. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत 03 कम्पनी, सी कम्पोजिट सिग्नल रैजीमेन्ट के 15 हवलदार एवं 30 जवानों हेतु भवन निर्माण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
13. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु 0.010 है० वन भूमि स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
14. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग एवं विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम कुंडा दानकोट में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अधीन ए०एन०एम० ट्रैनिंग सेन्टर चोपता तल्ला में भवन निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

15. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के क्षेत्रान्तर्गत पाण्डुकेश्वर (गोविन्दधाट) में पर्यटक आवास गृह निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
16. उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, जनपद रुद्रप्रयाग के संघ भवन निर्माण हेतु ग्राम पुनाड़ के अन्तर्गत खाता संख्या 123, खसरा संख्या 2359, रकबा 0.020 हैं भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
17. केन्द्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि, स्यालसौँड़, जनपद रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु ग्राम व पटवारी क्षेत्र भटवाड़ी सुनार क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 273, मध्ये 1.62 हैं भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
18. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड कर्णप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैटा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
19. जनपद व तहसील चमोली, पटवारी वृत्त पपडियाणा के मुख्यालय गोपेष्वर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

पुर्नवास/स्थापन्न :

01. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डिम्मर के रयाल तोक के भूस्खलन/भूधसांव, बादल फटने, अतिवृष्टि आदि से प्रभावित परिवारों को अन्यत्र स्थापन्न हेतु क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
02. जनपद व तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बछेर (गांधीनगर), पटवारी वृत्त सैकोट के आपदा प्रभावित 58 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित बन्दरोली-गोलिडंग तोक का भूगर्भीय निरीक्षण।
03. जनपद व तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोपा (कोलधार), पटवारी वृत्त सैकोट के दैवीय आपदा से प्रभावित 18 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित कोलधार तोक का भूगर्भीय निरीक्षण।
04. जनपद व तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सैकोट (नगाड़ी), पटवारी वृत्त सैकोट के दैवीय आपदा से प्रभावित 13 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
05. जनपद तहसील चमोली, पटवारी वृत्त सैकोट के ग्राम सैकोट (टैण्टुणा) के दैवीय आपदा से प्रभावित 08 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
06. जनपद व तहसील चमोली के ग्राम पिलंग के पिलंग (खोला) मे भूस्खलन, भूधसांव, अतिवृष्टि व बादल फटने से प्रभावित 05 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु खोला तोक का भूगर्भीय निरीक्षण।
07. जनपद व तहसील चमोली के ग्राम पिलंग (खोला) के दैवीय आपदा से प्रभावित 03 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु खोलासैण तोक (मोटर मार्ग से लगा हुआ) का भूगर्भीय निरीक्षण।
08. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत दैवीय आपदा से संकटग्रस्त ग्राम दियारकोट के अनुसूचित जाति (एस०सी०) बस्ती के प्रभावित परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
09. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गैरोली तल्ली के दैवीय आपदा से प्रभावित 07 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
10. जनपद चमोली, तहसील जोशीमठ, पटवारी वृत्त लंगसी के ग्राम द्विंग तपोण के दैवीय आपदा से प्रभावित 34 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन्न हेतु चयनित स्थलों का भूगर्भीय निरीक्षण।

11. जनपद चमोली, तहसील गैरसैण के दैवीय आपदाग्रस्त, तीव्र/मृदा व डेबरी खिसकाव से प्रभावित राजस्व ग्राम खाल उर्फ लगा कुमखोड़ी तोक तथा उसके पुर्नवास हेतु चयनित स्थापन स्थल अखोड़ी गैर तोक व समीपवर्ती क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
12. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से संकटग्रस्त सारी तोक (ग्राम जैली) के प्रभावित परिवारों के पुर्नवास/स्थापन हेतु चयनित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
13. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम छातीखाल में भूधसांव से प्रभावित 04 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन हेतु गोस्तू तोक में बसाने हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
14. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम छातीखाल में भूधसांव से प्रभावित 05 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन हेतु दैजी माणा तोक में बसाने हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

भूस्खलन :

01. जनपद चमोली, तहसील थराली व विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम जौला की घणियालधार तोक में हुये भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
02. जनपद चमोली व तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम बूंगा में अतिवृष्टि एवं रोड कटाव से हुये भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
03. जनपद चमोली व तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम बूंगा के सेराचौरा तोक में अतिवृष्टि से हुये भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
04. जनपद चमोली व तहसील थराली एवं विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम झलिया के निकट हो रहे भूस्खलन/भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
05. जनपद चमोली व तहसील थराली के ग्राम भ्याड़ी के नीचे/पूरब ढालदार स्थल में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन (पिण्डर नदी से लगा हुआ) स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
06. जनपद चमोली, तहसील थराली व विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम ल्वाणी के नीचे/दक्षिण पूरब में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
07. जनपद चमोली, तहसील थराली व विकासखण्ड देवाल के ग्राम पंचायत कुलिंग के अन्तर्गत खानरा नामक तोक में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
08. जनपद चमोली, तहसील थराली व विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत राड़ीबगड़ थराली में अतिवृष्टि के कारण हुये मड़ फलो/भूकटाव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
09. जनपद चमोली, तहसील थराली व विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम सभा रतगांव के अन्तर्गत रिठिंग, गेगरू तल्ला, गेगरू मल्ला, गानापानी, गधागड़ कोट, नन्दाखोज, चैनुला, धनुखेत में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
10. जनपद चमोली व तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम दरमोला (झुंगरी पंचायत) में अतिवृष्टि से हुये भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
11. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम चमस्वाड़ा में मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि के कारण व चमस्वाड़ा नाले द्वारा ग्राम स्थल के टो कटाव व आंशिक भूस्खलन स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

12. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के ग्राम सिरवाड़ी में मानसून सत्रों में अतिवृष्टि/नाला कटाव के कारण प्रभावित ग्राम सिरवाड़ी का भूगर्भीय निरीक्षण।
13. जनपद रुद्रप्रयाग व तहसील जखोली के ग्राम मूसादुंग (सुनाई) क्षेत्रान्तर्गत 2010 में मानसून अवधि में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
14. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के ग्राम बुरुवा में मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि होने के कारण ग्राम के मध्य से प्रवाहित होने वाले नाला कटाव/समीपवर्ती स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
15. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जवाड़ी स्थित पीपल्योंग/बामणगांव तोक के ऊपर/उत्तरपूरब में हो रहे डेबरी स्लाइड/फलो व रॉक फॉल स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
16. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ क्षेत्रान्तर्गत मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित ग्राम सिंगोली व उसके पश्चिमी भूस्खलन भूभाग का भूगर्भीय निरीक्षण।
17. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत महान तीर्थ शिव शक्तिपीठ श्री तुंगनाथ धाम मन्दिर के आगे परिसर/उत्तरपश्चिम—उत्तरपूरब में भूमि धसांव स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
18. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम बस्टी के अनुसूचित जाति के लोगों के भवनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।
19. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वन थापला के डंगर्च तोक में भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
20. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील ऊखीमठ व विकासखण्ड अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि व भारी वर्षा से प्रभावित ग्राम सिल्ला बमण गांव की सीमान्तर्गत सिंगोड़ गांव (झंगयाड़धार), सिल्ला, मौड़ाखासी व मड़मड तोक में हुये भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
21. जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत अतिवृष्टि व भारी वर्षा से प्रभावित ग्राम फलासी की सीमान्तर्गत नवाड़ तोक में हुये भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
22. A Geological Investigation report on subsidence/sinking near Sairsi Village, Tehsil Ukhimath, District Rudraprayag.
23. जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छिनका के चमेली तोक में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि से हुये भूधसांव/भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
24. जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली के ग्राम पंचायत छिनका क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित मूलगांव छिनका, अपर नौरी, चौधरियाणा तथा बम्पालधार व अन्य क्षेत्रों का भूगर्भीय निरीक्षण।
25. जनपद व तहसील चमोली के ग्राम पंचायत हरमनी, विकासखण्ड दशोली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पोल में हो रहे भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
26. जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत जिला मुख्यालय, गोपेश्वर में स्टेडियम एवं बसन्त बिहार कालोनी, गोपेश्वर में हो रहे भूधसांव क्षेत्र का संयुक्त भूगर्भीय निरीक्षण।
27. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम डिम्मर (टटासू तोक) पटवारी वृत्त सिमली में हो रहे भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।

28. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गैरोली तल्ली के 07 परिवारों के पुर्नवास/स्थापन हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
29. जनपद व तहसील चमोली के ग्राम पंचायत बौला क्षेत्रान्तर्गत छिड़ा, बनरीधार, तौली व सुकोड़ी तोकों में क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थल का निरीक्षण।
30. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत भूस्खलन से प्रभावित ग्राम छिनका के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पुर्नवास हेतु देवरखड़ोरा के खसरा संख्या 429 मध्ये 0.008 है० एवं खसरा संख्या 466, मध्ये 0.992 है० कुल 1.00 है० (घिंघराण) भूमि का भूगर्भीय निरीक्षण।
31. जनपद व तहसील चमोली के अन्तर्गत भूस्खलन से प्रभावित ग्राम छिनका के अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पुर्नवास हेतु पीपलकोटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के अपस्लोप में लगभग 250 मीटर पैदल मार्ग से जुड़े हुये भूभाग का भूगर्भीय निरीक्षण।
32. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुराड़ के समन्यातोक, पटवारी वृत्त थराली में अतिवृष्टि/भूकटाव से हुये भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
33. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरिनगर लेटाल, पटवारी वृत्त डुंग्री में अतिवृष्टि/भूकटाव से हुये भूस्खलन/भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
34. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेरा विजयपुर के आशु तोक में हो रहे भूधसांव/भूस्खलन क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
35. जनपद चमोली व उप तहसील घाट के ग्राम कनोल में भूस्खलन, भूधसांव, बादल फटने एवं अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों की अस्थायी व्यवस्था हेतु ग्वाल तोली नामक तोक का भूगर्भीय निरीक्षण।
36. जनपद चमोली, तहसील पोखरी क्षेत्रान्तर्गत उडामान्डा-चोपड़ा मोटर मार्ग के किमी० 5.00 क्रॉस सेक्सन 4/25-26 पर सड़क से 08 मीटर ऊपर हिल साइड पर अवस्थित आवासीय भवन में भूधसांव के कारण पड़ी दरारों का संयुक्त निरीक्षण।
37. जनपद चमोली, तहसील गैरसैण, पटवारी वृत्त माईथान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत देवपुरी के सूरी खरक तोक एवं चिरणी छानी नामक तोकों में (भूस्खलन, भूधसांव एवं अतिवृष्टि) आपदा प्रभावित परिवारों के स्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
38. जनपद चमोली, तहसील गैरसैण के ग्राम जागड़ी (8 परिवारों) पटवारी वृत्त पञ्चाणा में वर्षाकाल में अतिवृष्टि से हुये भूधसांव क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
39. जनपद चमोली, तहसील गैरसैण के ग्राम जागड़ी (8 परिवारों) के दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों के स्थापन व पुर्नवास हेतु क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
40. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के ग्राम पांजणा के दैवीय आपदा प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु लैंगी तोक (2.028 है० भूमि) क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।
41. जनपद रुद्रप्रयाग, तहसील जखोली के ग्राम पांजणा में बादल फटने से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु सारी तोक (1.408 है०) क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण।

सड़क / मार्ग :

01. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—109 के किमी0 35.000 (कुण्ड) से किमी0 58.000 (फाटा जामू नर्सरी के समीप) तक मोटर मार्ग विस्तारीकरण / चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
02. जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रुद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—109 के किमी0 68.400 (सीतापुर से आगे) से किमी0 75.350 (गौरीकुण्ड मुख्य बाजार से पहले) तक मोटर मार्ग विस्तारीकरण / चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
03. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत लोहाजंग—बांक ग्राम तक मोटर मार्ग समरेखण का भूगर्भीय निरीक्षण / संयुक्त निरीक्षण।
04. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत मलारी—नीती मोटर मार्ग के किमी0 2.00 स्टोन से कुरकुती (कैलाशपुर) तक 01 किमी0 नव मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
05. जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दरशोली में माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत कोड़िया—सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक (लम्बाई 2.25 किमी0) मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
06. जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में गुलाबकोटी—हेलंग तक पुराने पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में (लम्बाई 4.00 किमी0) परिवर्तित किये जाने हेतु समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
07. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज—8 में नारायणबगड़—थराली मोटर मार्ग के लगभग 06 किमी0 स्टोन से मींग गदेरा से डांगतोली तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
08. जनपद चमोली एवं तहसील थराली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज—8 में नारायणबगड़—थराली मोटर मार्ग के 03 किमी0 स्टोन पर से मींग गड़कोट से हंसकोटी तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

विविध :

01. जनपद चमोली में वर्ष 2010—11 में दैवीय आपदा (अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ फटने, हिमस्खलन आदि) से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत / पुर्ननिर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्षतिग्रस्त सरकारी विभागीय परिसम्पत्तियों व उन पर किये गये व्यय विवरण की जांच / रैण्डम चैकिंग।
 - a- कनोल पेयजल क्षतिग्रस्त योजना।
 - b- मटई में घटगदेरा से तल्ला मनारा तक क्षतिग्रस्त मार्ग पुर्ननिर्माण कार्य।
 - c- ग्राम सितेल से पुलबगड़ तोक तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य।
 - d- ग्राम धरगांव स्थित पंचायती चौक की क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार।
 - e- जोखना से आला के मध्य क्षतिग्रस्त मार्ग पुर्ननिर्माण कार्य।
 - f- घटगाड़ से खेती को आ रहा क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग मरम्मत कार्य।

- g- ल्वाणी—रामणी क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग मरम्मत कार्य।
 - h- घाट—सुतोल—कनोल मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से 13 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनर्निर्माण कार्य।
 - i- घाट—रामणी मोटर मार्ग के कि०मी० 01 से कि०मी० 16 में क्षतिग्रस्त दीवार पुनर्निर्माण कार्य।
 - j. घाट बाजार से घाट ब्लॉक कार्यालय तक मोटर मार्ग के हिल साइड में भूस्खलन रोकने हेतु ब्रेसवाल निर्माण कार्य।
 - k- सिरतोली—पछाण पेयजल योजना मरम्मत कार्य।
02. जनपद व तहसील चमोली, नगरपालिका, गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) हेतु अलकापुरी के नीचे/दक्षिण पश्चिम के समीप स्थित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
03. जनपद व तहसील चमोली, नगरपालिका गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत ग्राम ग्वीलों क्षेत्रान्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
04. जनपद व तहसील चमोली, नगरपालिका गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत ग्राम ब्रह्मसैण, पटवारी वृत्त पपड़ियाणा क्षेत्रान्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
05. जनपद व तहसील चमोली, नगरपालिका गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत ग्राम गोपेश्वर स्थित बैतरणी, पटवारी वृत्त पपड़ियाणा क्षेत्रान्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
06. जनपद व तहसील चमोली, नगरपालिका गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत ग्राम चमनाऊ (सेलवाडी), पटवारी वृत्त पपड़ियाणा क्षेत्रान्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
07. जनपद व तहसील चमोली, नगरपालिका गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत गोपेश्वर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत ग्राम गंगोलगांव (सैन्टुणा), पटवारी वृत्त पपड़ियाणा क्षेत्रान्तर्गत सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) निर्माण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
08. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत उर्गम घाटी (कल्प क्षेत्र) में कल्पेश्वर मंदिर से ग्राम सलना तक नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा योजना का भूगर्भीय निरीक्षण।
09. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत घसतोली में फील्ड फायरिंग रैंज के नोटिफिकेशन हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याह।
10. जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर स्थित स्टेडियम की भारवाहक दीवार के पुनर्निर्माण कार्य हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आव्याह।
11. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ में पूर्व वर्ष व वर्तमान में हुयी अतिवृष्टि से औली से नृसिंग मन्दिर—अलकनन्दा के बायें/दक्षिणी तट की ओर प्रवाह लिए नाले के कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट व कैचगार्ड वाल के निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

12. जनपद चमोली, तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम सैलखोला के खसरा नंबर 903 मध्ये रकबा 0.300 हैक्टेयर, श्रेणी-9-3-क की भूमि थराली-देवाल मोटर मार्ग के हिल साइड/उत्तरपश्चिम के समीप टैक्सी/बस पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
13. जनपद व तहसील चमोली क्षेत्रान्तर्गत श्री जगत सिंह राणा, सेवानिवृत्त तहसीलदार, निवासी सुभाषनगर, गोपेश्वर पटवारी वृत्त पपड़ियाणा के शिकायती पत्र बाबत नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर द्वारा उनकी भूमि पर अनाधिकृत रूप से नाली का निर्माण किये जाने बाबत स्थल का संयुक्त निरीक्षण।
14. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कर्णप्रयाग में बस स्टेशन से सिमली (कर्णप्रयाग-नारायणबगड़ मोटर मार्ग) की ओर वाहनों की पार्किंग सुविधा हेतु सड़क के नीचे/पूरब में पिण्डर नदी के तट पर (प्रयाग लॉज के समीप) बहुमंजिले पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
15. जनपद चमोली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत अपर बाजार कर्णप्रयाग में पार्किंग हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

पेयजल :

01. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के क्षेत्रान्तर्गत टंगणी मल्ली पेयजल निर्माण योजना हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
02. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ के क्षेत्रान्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्द्धन पेयजल निर्माण योजना हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।
03. जनपद चमोली, तहसील व विकासखण्ड जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम थैंग में गाढ़खर्क से थैंग तक पेयजल योजना के निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।
04. जनपद व तहसील चमोली के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत गुलाड़ी, विकासखण्ड घाट की सितेल पेयजल योजना सैकटर कार्यक्रम के अन्तर्गत भौंरा (जामना)-सितेल पेयजल योजना के निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।

नहर :

01. जनपद व तहसील चमोली, विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा नहर मे भूधसांव एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त नहर भूभाग का भूगर्भीय निरीक्षण।

पुल :

01. जनपद व तहसील चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अपर चमोली-खैनुरी मोटर मार्ग के किमी 04 में 24 मीटर स्पान लौह सेतु निर्माण हेतु स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण।