

भूगर्भीय आख्या

क्र०सं०	विषय	संबंधित विभाग	कार्य
1	132 के० वी० श्रीनगर-द्वितीय-सतपुली टासमिशन लाईन टावरनीव हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	अ० अ०, विद्युत पारेषण खण्ड, ऋषिकेश	विद्युत टावर
2	तहसील चौबटाखाल के अर्न्तगत ग्राम कमेडी के भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल	भूस्खलन
3	तहसील थलीसैण के अर्न्तगत ग्राम भैसवाडा के भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल	भूस्खलन
4	तहसील चौबटाखाल के अर्न्तगत ग्राम बगडीगाड के भूस्खलन क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल	भूस्खलन
5	काडी मोटरमार्ग से संबंधित भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल	भवन
6	बीरोखाल, जनपद पौडी गढवाल में नये पालीटेक्निक खोलने हेतु भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	निदेशक, प्राविधक शिक्षा, उत्तरांचल, श्रीनगर	भवन
7	प्रस्तावित पीठसैण (घुडदौडी) जनपद पौडी गढवाल में पर्यटन सुविधा केन्द्र के निर्माण हेतु भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	महाप्रबंधक, ग०म०वि०नि० लि०, 74-1, राजपुर रोड, देहरादून	भवन
8	पौडी नगर हेतु नानघाट परियोजना के अर्न्तगत प्रस्तावित हल्का वाहन मार्ग के संरेखणों की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	अ० अ०, उ० पे० स० वि० एवं नि० नि०, पौडी गढवाल	मार्ग
9	जनपद पौडी के ग्राम कन्डोली पट्टी गुरडस्यू तहसील सतपुली में देवभूमि मानव संसाधन विकास समिति, द्वारा अधिग्रहीत किये जाने वाले प्रस्तावित भूखण्ड की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में	अध्यक्ष, देवभूमि मानव संसाधन विकास समिति, कुण्डोली, एकेश्वर, 104 ई०सी० रोड, देहरादून	भवन
10	विकास खण्ड थलीसैण में घूरी नहर निर्माण हेतु वन भूमि स्थानान्तरण के संबंध में।	अ० अ०, सिचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर	नहर
11	स्थान माडांखाल, पट्टी घुडदौडस्यू में टेचिंग ग्राउंड की भूमि के निरीक्षण आख्या के संबंध में।	भूमि	जिलाधिकारी पौडी