

भूगर्भीय आख्या

क्रम सं०	विषय	संबंधित विभाग	कार्य
1	महर्षि चरक की जन्मस्थली चरेख का डाडा ग्राम चरेख, कोटद्वार (पौडी गढवाल) में महर्षि चरक अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान की प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पौडी गढवाल	भवन
2	हे० न० ब० गढवाल विश्वविद्यालय पौडी परिसर के अर्न्तगत पी०जी० कला संकाय भवन के निर्माण हेतु निर्माण स्थल के भूवैज्ञानिक जाच कराने के संबंध में।	इकाई प्रभारी, उ०प्र० रा०नि०लि०, इकाई-1 श्रीनगर गढवाल	भवन
3	नानघाट पेयजल योजना के अर्न्तगत पाईप लाईन सरंखण पर आने वाले विभिन्न स्टाटा के भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	अ० अ०, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल ससांधन, विकास एवं निर्माण निगम, पौडी गढवाल	स्टाटा
4	जनपद पौडी गढवाल, तहसील श्रीनगर के अर्न्तगत आश्रम पद्धति विद्यालय, सिण्डी जसकोट के भवन निर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।	परियोजना प्रबंधक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढवाल	भवन
5	जनपद पौडी गढवाल व विकास खण्ड पाबौ के अर्न्तगत पाबौ-थलीसैण मोटर मार्ग पर ग्राम सैंजी के निकट अवस्थित राजकीय इन्टर कालेज, जगतेश्वर के भवन पुर्ननिर्माण हेतु स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।	परियोजना प्रबंधक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढवाल	भवन
6	जनपद व तहसील पौडी गढवाल के अर्न्तगत पौडी मुख्य डाकघर के समीप स्थित पुराने जिला कारागार भवन को डिस्मेन्टल कर सग्रांहलय के भवन निर्माण हेतु स्थल भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।	परियोजना प्रबंधक, अस्थाई निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौडी गढवाल	भवन
7	जनपद पौडी गढवाल के अर्न्तगत तहसील लैंसडोन में विकासखण्ड रिखडीखाल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिमलसैण में बादल फटने/दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल	भूस्खलन
8	जनपद पौडी गढवाल के अर्न्तगत तहसील चौबटाखाल में विकासखण्ड एकेश्वर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मैथाना पट्टी रिगंवाडस्यू में अतिवृष्टि से दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल	भूस्खलन

9	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अर्न्तगत ऋशिकेश-जोशीमठ-माण्डा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के कि०मी० 328.00 (कीर्तिनगर पुल के समीप) से कि०मी० 342.00(फरासू) तक मोटर मार्ग विस्तारीकरण/चौडीकरण हेतु 6.181 है० प्रस्तावित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	कमान अधिकारी,66 सड़क निर्माण इकाई(ग्रेफ), द्वारा 56 सेना डाकघर	सड़क
10	रिखणीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	परियोजना प्रबंधक, परियोजना इकाई, देहरादून, उ०रा० अव वि० नि०, 59-सी०, त्यागी रोड, देहरादून	भवन
11	राजकीय इण्टर कालेज मौजेखाल,जनपद पौड़ी गढ़वाल की भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	प्रधानाचार्य, रा०इ०का०, मौजेखाल, पौड़ी।	भवन
12	जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील थलीसैण के अर्न्तगत भूस्खलन प्रभावित ग्राम मैखोली व ग्राम डुलमोट की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
13	ग्राम चौबट्टाखाल, विकास खण्ड पाबौ,जनपद पौड़ी गढ़वाल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
14	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मुख्य बाजार क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से प्रभावित भूखण्ड की प्रारम्भिक भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
15	जनपद पौड़ी गढ़वाल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के संबंध में।	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
16	1-ग्रामबड़ाछामा,तहसील सतपुली,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
17	2-ग्रामछोटाछामा,तहसील सतपुली,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
18	3-ग्रामकमेड़ी,तहसील चौबट्टाखाल,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
19	4-ग्रामखैतोली,तहसील थलीसैण,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
20	5-ग्राममेलधार,तहसील थलीसैण,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
21	6-ग्राम पातल,तहसील सतपुली,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
22	7-ग्राम रिगवाडी,तहसील चौबट्टाखाल,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन
23	8-ग्राम ऊचाकोट,तहसील सतपुली,पौड़ी गढ़वाल	जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	भूस्खलन